511 FRANCO QUIMICA MODELO 2017 - XHINA - CYAN AMARILLO ROJO (3 LOGO) NEGRO CC46

FQ-10 es un compuesto de solventes aromáticos y emulsionantes que sirve para la remoción y dilución de parafinas en pozos de petróleo y líneas de conducción.

FQ-10 no tiene componentes ácidos y no es corrosivo. No afecta gomas, plásticos o metales.
No deja película residual o grasosa.

FQ-10 por su versatilidad y fácil aplicación, se puede utilizar por recirculado, inmersión, trapeado, pulverizado, pincelado, etc.

Se puede utilizar para la limpieza de herramientas empetroladas, operaciones de intervención de pozos con tacos de parafina y desparafinación de líneas de conducción.

Ayuda a bajar los costos pues ahorra tiempo y mano de obra en las operaciones de limpieza.

CENTRO TOXICOLOGÍA
0-800-333-0160 línea gratuita

LA TRINIDAD 3746/48 (ex 232) - (B1688FSF)
VILLA TESEI - Prov. de Bs.As. - Argentina
TELEFAX: (54-11) 4450-7209 / 8752 / 8753 / 3750
e-mail: ventas@francoquimica.com.ar
www: francoquimica.com.ar

FRANCO QUIMICA S.A.

FQ-10

DISOLVENTE DE PARAFINAS

ATENCIÓN **LÍQUIDO INFLAMABLE**

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335 - Puede irritar la vías respiratorias.
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.
H413 - Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
P280 - Usar guantes/equipo de protección para los ojos/la cara.
P284 - En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
P301-P330-P331 - En caso de ingestión enjuague la boca, no provocar el vómito.
P303+P361+P353 - En caso de contacto con la piel o el pelo. Quitar inmediatamente la ropa contaminada, enjuagar la piel con agua/ducharse.
P304-P340 - En caso de inhalación, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P305-P351 - En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua durante varios minutos.
P312 - Llamar a un centro de toxicología/médico si la persona se encuentra mal.
P403+P233 - Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
P501 - Eliminar el contenido/recipiente según normas vigentes.





OBLEA NFPA

Instrucciones de uso:

TRATAMIENTO DE POZOS Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN:
Agregue el producto **FQ-10** en el pozo o línea de conducción con problemas de parafina y hágalo recircular para que disuelva las incrustaciones parafínicas.

LA INYECCIÓN DEL PRODUCTO **FQ-10** EN POZOS Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EVITA LA FORMACIÓN DE INCRUSTACIONES PARAFÍNICAS.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:
1) Pulverizar o trapear sobre la superficie a limpiar hasta saturarla.
2) Dejar actuar durante 1 a 15 minutos.
3) Retirar la suciedad con paño limpio y seco o con sopleteo de aire a presión.

Para limpieza por inmersión en frío, sumerja las partes a limpiar durante 10 a 15 minutos utilizando un canasto o recipiente con perforaciones. Retirar la suciedad desprendida con paño limpio y seco o con chorro de agua a presión.

UN 1993

Contenido neto.....Lts.
Industria Argentina

C. 511-CC46

PINZA