

CC-46 ha sido desarrollado como reemplazante de los solventes derivados del petróleo, para eliminar así los riesgos de intoxicación e incendio en infinidad de tareas industriales.

CC-46 es altamente efectivo y seguro para limpiar todo tipo de piezas y elementos sucios con Petróleo, Fuel-Oil, Diesel-Oil, aceites pesados, grasas, etc., dado que por su exclusiva formulación penetrante, afloja y desplaza la capa de hidrocarburos de las superficies, permitiendo su remoción con agua a presión o trapo limpio y seco.

CC-46 puede ser usado en plantas de procesamiento de alimentos, frigoríficos, panificadoras, etc. porque disuelve todo tipo de grasas de origen animal, vegetal y/o mineral.

Ideal para limpieza de moldes de panificadoras.

Remueve aceites, grasitud, suciedad, tintas y ceras de superficies y piezas metálicas, pisos de cemento o mosaico, telas sintéticas, goma, plásticos y superficies pintadas lavables, maquinarias, etc.

- BIODEGRADABLE
- NO CONTIENE FENOLES, CROMATOS NI FOSFATOS

CENTRO TOXICOLOGÍA
0-800-333-0160 línea gratuita

LA TRINIDAD 3746/48 (ex 232) - (B1688FSF)
VILLA TESEI - Prov. de Bs.As. - Argentina
TELEFAX: (54-11) 4450-7209 / 8752 / 8753 / 3750
e-mail: ventas@francoquimica.com.ar
www.francoquimica.com.ar Industria Argentina



CC-46 DESENGRASANTE INDUSTRIAL

HIDROSOLUBLE - NO INFLAMABLE
REMUEVE PETRÓLEO

ATENCIÓN LÍQUIDO MEZCLA DE TENSIOACTIVOS

H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H320 - Provoca irritación ocular.
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P280 - Usar guantes/protección ocular.
P301-P330-P331 - En caso de ingestión, enjuague la boca, no provocar el vómito.
P302+P352 - En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.
P312 - Llamar a un centro de toxicología / médico si la persona se encuentra mal.
P501 - Eliminar el contenido/recipiente según normas vigentes.



OBLEA NFPA

C. 511-007/03

Instrucciones de uso:

LIMPIEZA DE EQUIPOS PETROLEROS:

A) Inmersión: Colocar el elemento a limpiar en una batea con **CC-46** puro o diluido hasta en 15 partes de agua, de acuerdo a la suciedad a remover. Dejar actuar de 2 a 15 minutos, cepillar y enjuagar con agua a presión. **El uso de temperatura (65/70°C) en la batea, mejora notablemente la acción del producto.**

B) Pulverizado: Pulverizar sobre superficie a limpiar, una solución de **CC-46** diluido hasta en 10 partes, dejar actuar 2 a 5 minutos (no dejando secar), cepillar la misma observando el desprendimiento del hidrocarburo (de ser necesario pulverizar y cepillar nuevamente) y enjuagar con agua a presión, preferentemente con alta temperatura (65/70°C).

LIMPIEZA GENERAL:

A) Inmersión: Colocar la pieza a limpiar en una batea con **CC-46** diluido hasta en 15 partes de agua, de acuerdo a la suciedad a remover, dejar actuar 2 a 5 minutos, cepillar y enjuagar con agua.

B) Pulverizado: Pulverizar sobre superficie a limpiar, una solución de **CC-46** diluido hasta en 15 de agua, en función de la limpieza a desarrollar, dejar actuar 1 a 5 minutos y retirar la suciedad emulsionada con un trapo limpio y seco.

C) Limpieza de pisos: Utilice una solución de una parte de **CC-46** con 3 a 15 partes de agua de acuerdo con el estado de la superficie a limpiar, aplique mediante baldeo o pulverizado y deje actuar unos minutos. Enjuague con agua a presión, seque con trapo o escurridor de goma y repase con trapo seco en las superficies pulidas y brillantes.

Contenido neto.....Lts.