

**CITRI-TEF** es un compuesto a base de terpenos de naranja y tensoactivos desarrollado para la remoción de grasas, aceites, barnices, petróleo, brea, alquitrán y derrames de hidrocarburos.

**CITRI-TEF** no tiene componentes ácidos, olor desagradable ni emana vapores tóxicos y no es corrosivo. No afecta gomas, plásticos o metales. No deja película residual o grasosa.

**CITRI-TEF** por su versatilidad y fácil aplicación, se puede utilizar por inmersión, trapeado, pulverizado, pincelado, etc. Ayuda a bajar los costos pues ahorra tiempo y mano de obra en las operaciones de limpieza.

**NO CONTIENE SOLVENTES CLORADOS**

**CENTRO TOXICOLOGÍA**  
0-800-333-0160 línea gratuita

LA TRINIDAD 3746/48 (ex 232) - (B1688FSF)  
VILLA TESEI - Prov. de Bs.As. - Argentina  
TELEFAX: (54-11) 4450-7209 / 8752 / 8753 / 3750  
e-mail: ventas@francoquimica.com.ar  
www: francoquimica.com.ar



**FRANCO QUIMICA S.A.**

# CITRI-TEF

**SOLVENTE DESENGRASANTE  
CONCENTRADO A BASE DE  
TERPENOS DE NARANJA**

## **ATENCIÓN** LÍQUIDO INFLAMABLE

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H335 - Puede irritar la vías respiratorias.  
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.  
H413 - Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.  
P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.  
P280 - Usar guantes/equipo de protección para los ojos/la cara.  
P284 - En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.  
P301-P330-P331 - En caso de ingestión enjuague la boca, no provocar el vómito.  
P303+P361+P353 - En caso de contacto con la piel o el pelo. Quitar inmediatamente la ropa contaminada, enjuagar la piel con agua/ducharse.  
P304-P340 - En caso de inhalación, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.  
P305-P351 - En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua durante varios minutos.  
P312 - Llamar a un centro de toxicología/médico si la persona se encuentra mal.  
P403+P233 - Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.  
P501 - Eliminar el contenido/recipiente según normas vigentes.



**OBLEA  
NFPA**

### Instrucciones de uso:

- 1- Pulverizar o trapear sobre la superficie a limpiar hasta saturarla.
- 2- Dejar actuar durante 1 a 15 minutos.
- 3- Retirar la suciedad con paño limpio y seco o con sopleteo de aire y/o agua a presión.
- 4- Se utiliza puro o diluido en hasta 10 partes de agua.

Para limpieza por inmersión en frío, sumerja las partes a limpiar durante 10 a 15 minutos utilizando un canasto o recipiente con perforaciones. Retirar, escurrir cuidadosamente y desprender la suciedad con paño limpio y seco o con sopleteo de aire y/o agua a presión.

**UN 1993**

Contenido neto.....Lts.  
Industria Argentina

C. 511-CC46